

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी

फोन नं० :— 01376-232198

फैक्स नं० :—

ईमेल :—ee.wb.pwd.tehri@gmail.com



सेक्टर-2जी/13बी०, विधि विहार,
निकट जिलाधिकारी
कार्यालय परिसर नई टिहरी
पिनकोड़ :— 249001

पत्रांक ३६/BR-०९

दिनांक—२७/०१/२०१७

सेवा में,

कार्यक्रम प्रबन्धक,
पी०आई०य०(आर० एण्ड बी०),
यू०डी०आर०पी० देहरादून।

विषयः— चामासारी अलगाड सर्तु के complaining about construction work के सम्बन्ध में श्री भरत सिंह जौनपुर टिहरी गढ़वाल की ग्रीवान्स दिनांक 07.01.2017 विषयक।

महोदयः

श्री भरत सिंह, ब्लाक जौनपुर टिहरी गढ़वाल के द्वारा चामासारी अलगाड ब्रिज के सम्बन्ध में निम्न शिकायत की गयी है कि The construction work of Chamasari Algapur River Bridge is not up to the mark. They are using down quality material for the construction of bridge. The JCB and loaded trucks are passing through our farms which destroy the cereals/grains.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ग्रीवान्स के निस्तारण हेतु विभाग के अनुरोध पर श्री भरत सिंह तथा कुछ ग्रामीण दिनांक 11.01.2017 श्री शशांक गोदयाल सहायक अभियन्ता, श्री बी०एस०वर्मा रेजीडेन्ट इंजीनियर बी०एस०सी०-०१, श्री जगत चन्द रमोला कनिष्ठ अभियन्ता एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह रावत के समक्ष कार्यस्थल में उपस्थित हुये। उनके द्वारा उनसे उक्त विषय में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बार्ता की गयी तो उनके द्वारा कहा गया कि भ्रमवश उक्त शिकायत की गयी है। किये गये/किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तथा जिन खेतों में ठेकेदार के जे०सी०बी० व लोडेड ट्रक होने का प्रश्न है ठेकेदार द्वारा Temporary रूप से ठीक नदी के किनारे—किनारे कच्चा मार्ग तैयार किया गया है जहां पर किसी भी ग्रामीण की फसल आदि नहीं है।

अतः फसल क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस सम्बन्ध में श्री भरत सिंह से जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनको किसी ग्रामीण ने उक्त की भ्रामक सूचना दी थी जिस कारणवश उन्होंने शिकायत की थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि

1. कार्यस्थल में जो भी कार्य किया गया है उसकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। कार्यस्थल में सामग्री का उपयोग उचित टेंसिंग के बाद ही किया जा रहा है।
2. ठेकेदार के वाहन नदी के किनारे—किनारे बनाये गये कच्चे Temporary मार्ग में चल रहे हैं। इन स्थानों पर वर्तमान में पानी कम होने के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। ठेकेदार के वाहन द्वारा कोई भी फसल आदि को क्षति नहीं पहुंचायी गयी है।

अतः उक्त ग्रीवान्स निराधार एवं मनगढ़न्त है। इसे सामाप्त करने की संस्तुति की जाती है।

कृष्ण उमा

द्वितीय कार्यस्थल का नियन्त्रण करें।

(इ० जे०स० चौहान) २०/०१/१७

अधिशासी अभियन्ता

विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०

नई टिहरी (टी०ग०)

163
10/02/17
Rishi